



3 year guarantee Patented


# VERTEX VENT




EN 12492  
ANSI/ISEA Z89.1  
2009 type 1 class C

Helmet for work at height, rescue, climbing and mountaineering.

Casque pour les travaux en hauteur, les secours, l'escalade et l'alpinisme.



## Traceability and markings / Traçabilité et marquage



Serial number  
YY M 0000000 000  
Year of manufacture  
Month of manufacture  
Lot number  
Individual identifier

Traceability: datamatrix



Notified body that carried out the CE type examination

SGS United Kingdom Ltd,  
Weston-super-Mare, BS22  
8WA, UK,  
(Notified body N°0120)

### size



53 → 63 cm  
21 → 24 inch

455 g

PETZL.COM



Latest version



Other languages




Technical tips



PPE checking

## Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)

### Nomenclature Nomenclature



## WARNING

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

- Before using this equipment, you must:
  - Read and understand all Instructions for Use.
  - Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.



FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.


## Inspection, points to verify (text part) Contrôle, points à vérifier (partie texte)

### Instructions for use Mode d'emploi


#### 1. Preparation / Préparation

#### 2. Adjustments / Réglages



2a.




2b.




2c.



2d.



2e.




OK!



NO!

**Instructions for use**  
Mode d'emploi


**3. Test / Test**




**Accessories**  
Accessoires

**Attaching hearing protection**  
Fixation des protections antibruit

**Attaching**  
Clippage



**Removing**  
Déclippage



**Spare parts**  
Pièces détachées



**Replacement foam for VERTEX**  
Mousse de rechange pour VERTEX  
A10210



**VIZIR face shield / Visière VIZIR**  
A15




**Absorbent foam for VERTEX**  
Mousse absorbante pour VERTEX  
A10200

**Standard stickers for VERTEX**  
Autocollants standards pour VERTEX  
A10100


**Reflective stickers for VERTEX**  
Autocollants réfléchissants pour VERTEX  
A10110

**Mounting the headlamp / Fixation de la lampe frontale**


FIXA 1  
FIXA 2  
FIXA 3




(EN) Temperature (DK) Temperatur (BG) Температура  
(FR) Température (FI) Lämpötila (JP) 気温  
(DE) Temperatur (NO) Temperatur (KR) 온도  
(IT) Temperatura (RU) Температура (CN) 温度  
(ES) Temperatura (CZ) Teplota (TH) อุณหภูมิ  
(PT) Temperatura (PL) Temperatura  
(NL) Temperatuur (SI) Temperatura  
(SE) Temperatur (HU) Hőmérséklet




(EN) Storage and transport (CZ) Skladování a doprava (PL) Pakowanie i transport  
(FR) Rangement et transport (SI) Shranjevanje in transport  
(DE) Lagerung und Transport (HU) Tárolás, szállítás  
(IT) Sistemazione e trasporto (BG) Транспорти и съхранение  
(ES) Almacenamiento y transporte (JP) 持ち運びと保管方法  
(PT) Armazenamento e transporte (KR) 보관과 운송  
(NL) Opbergen en vervoeren (CN) 运输及储存  
(FI) Säilytys ja kuljetus (TH) การบรรจุภัณฑ์และการ  
(NO) Lagring og transport เก็บรักษา  
(RU) Хранение и транспортировка



(EN) Drying (SE) Torkning (HU) Szárítás  
(FR) Séchage (FI) Kuivaus (BG) Сушене  
(DE) Trocknen (NO) Torking (JP) 乾燥  
(IT) Asciugamento (RU) Сушка (CN) 烘干  
(ES) Secado (CZ) Sušení (TH) 风干  
(PT) Secagem (PL) Suszenie  
(NL) Het drogen (SI) Susenje



(EN) Cleaning/Disinfection (CZ) Čištění/Desinfekce (PL) Czyszczenie  
(FR) Nettoyage/ Désinfection (SI) Čiščenje/razkuževanje  
(DE) Reinigung/ Desinfektion (HU) Tisztítás  
(IT) Pulizia/ Disinfezione (BG) Почистване  
(ES) Limpieza/ Desinfección (JP) 手入れ方法/消毒  
(PT) Limpeza/ Desinfecção (CN) 清洗/消毒  
(NL) Reiniging/ Ontsmetting (TH) การทำความสะอาด  
(FI) Puhdistus/ Desinfiointi (RU) Чистка/ Дезинфекция



(EN) Dangerous products (RU) Опасная продукция  
(FR) Produits dangereux (CZ) Nebezpečné výrobky (PL) Produkty niebezpieczne  
(DE) Gefährliche Produkte (SI) Nevarne kemikalije  
(IT) Prodotti pericolosi (HU) Veszélyes termékek  
(ES) Productos peligrosos (BG) Опасни продукти  
(PT) produtos perigosos (JP) 有害物質  
(NL) Gevaarlijke producten (CN) 危险品  
(SE) Farliga produkter (TH) วัตถุอันตราย  
(FI) Vaaralliset tuotteet (NO) Farlige produkter

## Helmet for work at height, rescue, climbing and mountaineering

### Field of application

This helmet is designed for work at height, rescue, climbing and mountaineering only. The chinstrap has a strength of 50 daN (requirement of the EN 12492 standard) to help keep the helmet on the head in case of a fall. The VERTEX VENT helmet also meets certain requirements of the EN 397 standard: impact, penetration, protection against impacts down to -30° C, and resistance to lateral deformation. **WARNING**, this ventilated helmet has no electrical insulation rating. Do not use this helmet in activities for which it is not designed. Activities at height present a risk of serious head injury. Wearing a helmet can significantly reduce this risk, but cannot entirely eliminate it. In a major impact, the helmet deforms to absorb the maximum amount of energy possible, sometimes to the point of destroying the helmet.

### WARNING

**Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.**

Before using this product, you must:  
- Read and understand all instructions for use.  
- Get specific training in its proper use.  
- Become acquainted with its capabilities and limitations.  
- Understand and accept the risks involved.

**Failure to heed any of these warnings may result in severe injury or death.**

### Responsibility

**WARNING**, specific training in the activities defined in the field of application is essential before use. This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed under the direct and visual control of a competent and responsible person. Gaining an adequate apprenticeship in appropriate techniques and methods of protection is your own responsibility. You personally assume all risks and responsibilities for all damage, injury or death which may occur during or following incorrect use of our products in any manner whatsoever. If you are not able, or not in a position to assume this responsibility or to take this risk, do not use this equipment.

### Nomenclature of parts

(1) Shell, (2) Headband, (3) Headband adjustment wheels, (4) Chin strap positioning buckles, (5) Chin strap fastening and adjustment buckle, (6) Ventilation holes with sliding shutter, (7) Side slots for mounting hearing protection, (8) Headlamp clips, (9) Front headlamp mounting slot, (10) Face shield mounting hole.

Principal materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) shell, polyester straps.

### Inspection, points to verify

Before each use, check the condition of the shell and the headband attachment system (verify there are no cracks or deformation on the outside or the inside...). Check the condition of the webbing and stitching. Verify that the headband adjustment system and chinstrap buckle are functioning properly. **WARNING**, a major impact to the helmet can significantly reduce its protective properties without leaving visible signs of damage. Retire your helmet after a major impact. Consult the details of the inspection procedure to be carried out for each item of PPE on the Web at [www.petzl.com/ppc](http://www.petzl.com/ppc) Contact Petzl if there is any doubt about the condition of this product.

## Instructions for use

### 1. Preparation

Use only the smooth areas for stickers and other markings. Petzl stickers are approved. Do not apply paint, solvents, adhesives or self-adhesive labels, except those recommended by Petzl instructions.

### 2. Adjustments

- 2a. Adjust the headband to maximum size using the adjustment wheels and place the helmet on your head.
- 2b. Position the adjusters under the ears. To adjust the chinstrap backwards or forwards, slide the webbing through the chinstrap positioning buckles.
- 2c. Use the adjustment wheels to increase or decrease the size of the headband. You can adjust the height of the headband on your forehead (two adjustment holes for the vertical position of the headband).
- 2d. Fasten the chinstrap using the buckle. You must hear the buckle "click" to ensure proper fastening. Tighten the chinstrap to fit comfortably. A correctly adjusted chinstrap reduces the risk of the helmet coming off accidentally.

**You must pull on the chinstrap to verify that the buckle is properly fastened.** To open the buckle, press the button on the chinstrap fastening buckle.  
2e. Adjust the vertical position of the headband adjustment system on your nape by sliding it up or down along the webbing. **ATTENTION**, be sure there is no slack in the webbing between the headband adjustment system and the shell of the helmet.

### 3. Test

Verify that the helmet is well seated and centered on the head. A well-adjusted helmet (minimal movement front to back or side to side), provides better protection.

## Accessories

- Use the side slots to attach hearing protection. Use a screwdriver to remove them.
- Mounting the face shield: use the face shield mounting hole, or the side slots.
- Mounting the headlamp: use the headlamp clips, or the front slot on the helmet.

## Precautions for use

- Your helmet can be damaged from improper care.
- Do not sit on it, pack it too tightly, drop it, allow it to contact sharp or pointed objects...
- Do not expose your helmet to high temperatures, for example by leaving it inside a vehicle in direct sunlight.
- Certain chemical products, especially solvents, can damage your helmet. Protect your helmet from exposure to chemicals.
- This helmet has been tested for use at temperatures between -30° C and +50° C.

## Petzl general information

### Lifetime / When to retire your equipment

For Petzl's plastic and textile products, the maximum lifetime is 10 years from the date of manufacture. It is indefinite for metallic products. **ATTENTION**: an exceptional event can lead you to retire a product after only one use, depending on the type and intensity of usage and the environment of usage (harsh environments, marine environment, sharp edges, extreme temperatures, chemical products...). A product must be retired when:

- It is over 10 years old and made of plastic or textiles.
- It has been subjected to a major fall (or load).
- It fails to pass inspection. You have any doubt as to its reliability.
- You do not know its full usage history.
- When it becomes obsolete due to changes in legislation, standards, technique or incompatibility with other equipment...

**Destroy retired equipment to prevent further use.**

### Product inspection

In addition to the inspection before each use, an in-depth inspection must be carried out by a competent inspector. The frequency of the in-depth inspection must be governed by applicable legislation, and the type and the intensity of use. Petzl recommends an inspection at least once every 12 months. To help maintain product traceability, do not remove any markings or labels. Inspection results should be recorded on a form with the following details: type of equipment, model, manufacturer contact information, serial number or individual number, date of manufacture, date of purchase, date of first use, date of next periodic inspection, problems, comments, the name and signature of the inspector. See an example at [www.petzl.com/ppc](http://www.petzl.com/ppc)

### Storage, transport

Decrease the size of the headband and tuck it into the helmet. Do not pack your helmet too tightly. Store the product in a dry place away from exposure to UV, chemicals, extreme temperatures... Clean and dry the product if necessary.

### Cleaning

Clean the shell with soap and lukewarm water, then rinse with water.

### Modifications, repairs

Modifications and repairs outside of Petzl facilities are prohibited (except replacement parts).

### 3-year guarantee

Against all material or manufacturing defect. Exclusions: normal wear and tear, oxidation, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, negligence, uses for which this product is not designed.

### Responsibility

Petzl is not responsible for the consequences, direct, indirect or accidental, or any other type of damage befalling or resulting from the use of its products.

## Casque pour les travaux en hauteur, les secours, l'escalade et l'alpinisme

### Champ d'application

Casque conçu seulement pour les travaux en hauteur, les secours, l'escalade et l'alpinisme. La jugulaire a une résistance de 50 daN (exigence norme EN 12492) pour permettre au casque de rester sur la tête en cas de chute. Le casque VERTEX VENT satisfait aussi à certaines exigences de la norme EN 397 : choc, pénétration, protection contre les chocs jusqu'à -30° C et résistance à la déformation latérale. **ATTENTION**, ce casque ventilé n'a pas la conformité isolement électrique. N'utilisez pas ce casque lors d'activités pour lesquelles il n'a pas été conçu. La pratique d'activités en hauteur comporte des risques graves pour la tête. Le port du casque réduit fortement ces risques, mais il ne peut pas les éliminer. Pour des chocs très violents, le casque absorbe le maximum d'énergie en se déformant, parfois jusqu'à la rupture.

### ATTENTION

**Les activités impliquant l'utilisation de ce produit sont par nature dangereuses.**

**Vous êtes responsable de vos actes et de vos décisions.**

Avant d'utiliser ce produit, vous devez :  
- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.  
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de ce produit.  
- Vous familiariser avec votre produit, apprendre à connaître ses performances et ses limites.  
- Comprendre et accepter les risques induits.

**Le non-respect d'un seul de ces avertissements peut être la cause de blessures graves ou mortelles.**

### Responsabilité

**ATTENTION**, une formation, adaptée aux pratiques définies dans le champ d'application, est indispensable avant utilisation. Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées ou placées sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et avisée. L'apprentissage des techniques adéquates et des mesures de sécurité s'effectue sous votre seule responsabilité. Vous assumez personnellement tous les risques et responsabilités pour tout dommage, blessure ou mort pouvant survenir suite à une mauvaise utilisation de nos produits de quelque façon que ce soit. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer cette responsabilité ou de prendre ce risque, n'utilisez pas ce matériel.

## Nomenclature

(1) Calotte, (2) Tour de tête, (3) Molettes de réglage du tour de tête, (4) Boucles d'ajustement de la jugulaire, (5) Boucle de fermeture et de serrage de la jugulaire, (6) Trous d'aération avec volet coulissant, (7) Fentes latérales pour fixation des protections antibruit, (8) Crochets pour lampe frontale, (9) Fente avant pour fixation de la lampe, (10) Trou de fixation de la visière. Matériaux principaux : calotte en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), sangles en polyester.

## Contrôle, points à vérifier

Avant toute utilisation, vérifiez l'état de la calotte et du système de fixation du tour de tête (absence de fissures, déformations à l'extérieur ou à l'intérieur...). Contrôlez l'état des sangles et des coutures. Contrôlez le bon fonctionnement du réglage du tour de tête et de la boucle de la jugulaire. **ATTENTION**, après un choc important, des ruptures internes non apparentes peuvent diminuer la capacité d'absorption et la résistance du casque. Mettez votre casque au rebut après un choc important. Consultez le détail du contrôle à effectuer pour chaque EPI sur le site [Petzl.com/epi](http://www.petzl.com/epi). En cas de doute, contactez Petzl.

## Mode d'emploi

### 1. Préparation

Utilisez uniquement les zones lisses pour vos autocollants et marquages personnalisés. Les autocollants Petzl sont autorisés. N'appliquez pas de peintures, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes, à l'exception de ceux recommandés par les instructions Petzl.

### 2. Réglages

- 2a. Élargissez le tour de tête à l'aide des molettes de réglage et placez votre casque sur votre tête.
- 2b. Positionnez les boucles sous les oreilles. Pour ajuster la jugulaire (avant - arrière), faites coulisser la sangle dans les boucles d'ajustement de la jugulaire.
- 2c. Ajustez le tour de tête avec les molettes de réglage pour diminuer ou augmenter la taille. Vous pouvez ajuster la hauteur de la position du tour de tête sur votre front (deux trous de réglage pour la position verticale du tour de tête).
- 2d. Fermez la jugulaire à l'aide de la boucle de fermeture. Vous devez entendre un clic de blocage. Serrez la jugulaire de façon confortable. Une jugulaire bien serrée limite le risque de décoiffement.

**Vous devez tirer sur la jugulaire pour vérifier que la boucle soit bien fermée.** Pour ouvrir la boucle, pressez le bouton de la boucle de fermeture de la jugulaire.  
2e. Ajustez la position verticale du système de réglage du tour de tête en le descendant plus ou moins sur la nuque. **ATTENTION**, veillez à ce qu'il n'y ait pas de mou de sangle entre le système de réglage et la calotte.

### 3. Test

Vérifiez que le casque soit bien fixé et centré sur la tête. Au mieux un casque est ajusté (mouvements avant, arrière, latéral réduits), au mieux il assure la sécurité.

## Accessoires

- Fixation des protections antibruit : utilisez les fentes latérales. Utilisez un tournevis pour les retirer.
- Fixation de la visière : utilisez le trou de fixation de la visière, ou les fentes latérales.
- Fixation de la lampe frontale : utilisez les crochets pour lampe frontale, ou la fente avant du casque.

## Précautions d'usage

- Les casques sont sensibles aux mauvais traitements.
- Ne vous asseyez pas sur le casque, ne le comprimez pas dans le sac, ne le laissez pas tomber, ne le mettez pas en contact avec des objets pointus ou coupants...
- N'exposez pas votre casque à des températures élevées, par exemple en plein soleil dans une voiture.
- Certains produits chimiques, en particulier les solvants, altèrent les qualités physiques de votre casque. Protégez votre casque de ce type de produits chimiques.
- Ce casque a été testé pour être utilisé à des températures comprises entre -30° C et +50° C.

## Généralités Petzl

### Durée de vie / Mise au rebut

Pour les produits Petzl, plastiques et textiles, la durée de vie maximale est de 10 ans à partir de la date de fabrication. Elle n'est pas limitée pour les produits métalliques. **ATTENTION**, un événement exceptionnel peut vous conduire à rebuter un produit après une seule utilisation (type et intensité d'utilisation, environnement d'utilisation : milieux agressifs, milieux marins, arêtes coupantes, températures extrêmes, produits chimiques...). Un produit doit être rebuté quand :

- Il a plus de 10 ans et est composé de plastique ou de textile.
- Il a subi une chute importante (ou effort).
- Le résultat des vérifications du produit n'est pas satisfaisant. Vous avez un doute sur sa fiabilité.
- Vous ne connaissez pas son historique complet d'utilisation.
- Quand son usage est obsolète (évolution législative, normative, technique ou incompatibilité avec d'autres équipements...).

**Détruisez ces produits pour éviter une future utilisation.**

### Vérification du produit

En plus des contrôles avant chaque utilisation, faites réaliser une vérification approfondie par un vérificateur compétent. Cette fréquence de vérification doit être adaptée en fonction de la législation applicable, du type et de l'intensité d'utilisation. Petzl vous conseille une vérification au minimum tous les 12 mois. Ne retirez pas les étiquettes et marquages pour garder la traçabilité du produit. Les résultats des vérifications doivent être enregistrés sur une fiche de suivi : type, modèle, coordonnées fabricant, numéro de série ou numéro individuel, dates : fabrication, achat, première utilisation, prochains examens périodiques ; notes : défauts, remarques ; nom et signature du contrôleur. Voir exemple sur [www.petzl.com/epi](http://www.petzl.com/epi).

### Stockage, transport

Rabattez le tour de tête à l'intérieur du casque après l'avoir réduit. Ne comprimez pas votre casque. Stockez le produit au sec, à l'abri des UV, produits chimiques, dans un endroit tempéré... Nettoyez et séchez le produit si nécessaire.

### Nettoyage

Nettoyez la calotte au savon et à l'eau tiède, puis rincez à l'eau.

### Modifications, réparations

Les modifications et réparations sont interdites hors des ateliers de Petzl (sauf pièces de rechange).

### Garantie 3 ans

Contre tout défaut de matière ou fabrication. Sont exclus : usure normale, oxydation, modifications ou retouches, mauvais stockage, mauvais entretien, négligences, utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.













## 高所作業、レスキュー、マウンテナリング用ヘルメット

### 用途

この製品は、高所作業、レスキュー、クライミング及びマウンテナリングでの使用のためにデザインされています。墜落時にヘルメットが容易に外れることがないよう、あご紐には50 daNの破断強度 (EN12492規格で定められている強度) があります。『バーテックス ベント』は EN 397 規格における以下の任意項目も満たしています: 衝撃吸収性能、耐貫通性能、-30℃までの低温における衝撃吸収性能、側部圧力への耐性。

警告: このヘルメットには、通気孔があるため電気絶縁性はありません。

この製品は、本来の用途以外の目的で使用しないでください。高所での作業は、頭部に重大な損傷を負う危険を伴います。ヘルメットの使用はその危険を大きく減少させますが、完全に回避するものではありません。大きな衝撃がかかった時、ヘルメットは破壊点に至るまで変形し、可能な限り衝撃を吸収します。

### 警告

**この製品を使用する高所での活動には危険が伴います。ユーザー各自が自身の行為、判断についてその責任を負うこととします。**

使用する前に必ず:

- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください
- この製品の機能とその限界について理解してください
- 高所での活動に伴う危険について理解してください

**これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害や死につながる場合があります。**

### 責任

警告: 使用前に必ず、「用途」の欄に記載された使用用途のトレーニングを受けてください。この製品は使用方法を熟知している責任能力のある人、あるいはそれらの人から目の届く範囲で直接指導を受けられるのみ使用してください。ユーザーは各自の責任で適切な安全確保の技術を習得する必要があります。誤った方法での使用中及び使用後に生ずるいかなる損害、傷害、死亡に関してもユーザー各自がそのリスクと責任を負うこととします。各自で責任がとれない場合や、その立場にない場合はこの製品を使用しないでください。

### 各部の名称

(1) シェル (2) ヘッドバンド (3) ヘッドバンド調節ダイヤル (4) あご紐前後位置調節バックル (5) あご紐調節バックル (6) シャッター付通気孔 (7) イヤーマフ取付用スロット (8) ヘッドランプ取付用ベルトクリップ (9) ヘッドランプ取付用スロット (10) バイザー取付用ホール  
主な素材: ABS樹脂 (シェル)、ポリエステル (あご紐)。

### 点検のポイント

毎回、使用前にシェル及びヘッドバンドの取り付け箇所の状態 (外側と内側にひび割れや変形等がないか) を確認してください。ウェビングと縫製部分の状態を確認してください。ヘッドバンドの各調節機能及びあご紐調節バックルが正しく機能することを確認してください。注意: 大きな衝撃を受けた後は、目視では確認できない内部に生じた損傷により、ヘルメットの保護機能が低下する場合があります。大きな衝撃を受けた後は、製品を廃棄してください。各PPE (個人保護用具) の点検方法の詳細についてはベツルのウェブサイト ([www.petzl.com/pppe](http://www.petzl.com/pppe)) をご参照ください。もしこの器具の状態に関する疑問があれば、(株)アルテリア (TEL: 04-2968-3733) にご相談ください。

### 使用方法

#### 1. 準備

ペイントをしたリステッカーを貼る場合は、表面が滑らかな (ザラザラしていない) 箇所のみに行ってください。ベツルの純正ステッカーは貼ることができません。ベツルが認める方法を除き、塗料や溶剤、接着剤やシールは使用しないでください。

#### 2. 調節機能

- ヘッドバンド調節ダイヤルでヘッドバンドのサイズを最大にし、ヘルメットを頭に被ります。
- あご紐前後位置調節バックルが耳の下に来るように調節します。あご紐を前後に調節するには、あご紐前後位置調節バックルをスライドさせます。
- ヘッドバンド調節ダイヤルでヘッドバンドのサイズを調節します。前頭部のヘッドバンドの高さを調節することもできます。(ヘッドバンドを取り付ける穴を上下2箇所から選べます)。
- あご紐のバックルを閉めます。正しく接続された場合、「カチッ」という音がします。あご紐を不快に感じない程度にしっかりと締めてください。あご紐を適切に調節することにより、ヘルメットが不意に外れる危険性を減少させることができます。

**最後に、あご紐を手で引っ張り、バックルが正しく接続され、あご紐が適切に締められていることを確認してください。**

バックルは、あご紐調節バックルのボタンを押せば外れます。

- 首筋のヘッドバンドの高さは、ヘッドバンドのあご紐が通っている箇所をスライドさせて調節してください。注意、ヘッドバンドとシェルの間であご紐がたるんでいないことを確認してください。

#### 3. 確認

ヘルメットがフィットし、頭の中央にきていることを確認してください。調節が適切 (前後左右へのずれが最小限) であるほど、ヘルメットはその保護機能を発揮することができます。

### アクセサリ

- イヤーマフは両サイドのスロットに取りつけてください。取り外す場合は、マイナスドライバーでイヤーマフの取付用アタッチメントのロック部分を押し解除してから取り外してください。
- バイザーの取り付け: バイザー取付用ホールまたは両サイドのスロットを使用してください
- ヘッドランプの取り付け: ヘッドランプ取付用ベルトクリップまたは前面のスロットを使用してください

### 使用上の注意

- 注意、取り扱いに注意して下さい。ヘルメットが損傷を受ける場合があります。ヘルメットの上に座る、ザックの中に無理に詰め込む、落とす、尖ったものと接触させる等しないようにしてください。高温にさらされることがないようにしてください。(直射日光が当たる状態で車内に放置する等)
- 化学薬品、特に溶剤はヘルメットに悪影響を及ぼしヘルメットの保護機能を低下させます。ヘルメットが化学薬品に触れないようにしてください。
- 使用温度: -30℃ ~ +50℃ C

### 一般注意事項

#### 耐用年数 / 廃棄基準

ベツルのプラスチック製品及び繊維製品の耐用年数は、製造日から数えて最長10年です。金属製品には特に設けていません。注意: 極めて異例な状況においては、1回の使用で損傷が生じ、その後使用不可能になる場合があります (劣悪な使用環境、鋭利な角との接触、極端な高/低温下での使用や保管、化学薬品との接触等)。以下のいずれかに該当する製品は以後使用しないでください:  
- プラスチック製品または繊維製品で、製造日から10年以上経過した  
- 大きな墜落を止めた、あるいは非常に大きな荷重がかかった  
- 点検において使用不可と判断された。製品の状態に疑問がある  
- 完全な使用履歴が分からない  
- 該当する規格や法律の変更、新しい技術の発達、また新しい製品との併用に適さない等の理由で、使用には適さないと判断された

**使用しなくなった製品は、以後使用されることを避けるため廃棄してください。**

#### 製品の点検

毎回の使用前の点検に加え、定期的に十分な知識を持つ人物による綿密な点検を行う必要があります。綿密な点検を行う頻度は、使用の頻度と程度、目的により異なります。また、法令による規定がある場合はそれに従わなければなりません。ベツルは、少なくとも12ヶ月ごとに綿密な点検を行うことをお勧めします。トレーサビリティ (追跡可能性) を維持するため、製品に付いているタグを切り取ったり、マーキングを消したりしないでください。点検記録に含める内容: 用具の種類、モデル、製造者または販売元の名前と連絡先、製造番号、認識番号、製造日、購入日、初めて使用した時の日付、次回点検予定日、注意点、コメント、点検者及びユーザーの名前と署名。詳しい点検記録の見本は[www.petzl.com/pppe](http://www.petzl.com/pppe)をご参照ください。

#### 持ち運びと保管

ヘッドバンドは、サイズを小さく調節し、ヘルメットの中に収納してください。ザック等の中に無理に詰め込まないでください。紫外線、化学薬品、高/低温等避け、湿気の少ない場所で保管してください。必要に応じて洗浄し、直射日光を避けて乾燥させてください。

#### クリーニング

シェルを中性洗剤を入れたぬるま湯で洗浄し、直射日光を避けて乾燥させてください。

#### 改造と修理

ベツルの施設外での製品の改造および修理を禁じます (パーツ交換は除く)。

#### 3年保証

原材料及び製造過程における全ての欠陥に対して適用されます。以下の場合には保証の対象外とします: 通常の磨耗や傷、酸化、改造や改変、不適切な保管方法、メンテナンスの不足、事故または過失による損傷、不適切または誤った使用方法による故障

#### 責任

ベツル及びベツル総輸入販売元である株式会社アルテリアは、製品の使用から生じた直接的、間接的、偶発的結果またはその他のいかなる損害に対し、一切の責任を負いかねます。